# ضمیمه د

# محیط مجتمع Wision

شرکت Keil نیرم افزار WVision را به عنوان یک محیط مجتمع برای برنامه نویسی انواع میکروکنترلرهای خانواده ۸۰۵۱ ارایه کرده است. با استفاده از  $\mu$ Vision میکروکنترلرهای خانواده ۲۰۵۱ ارایه کرده است. با استفاده از  $\mu$ Vision میکروکنترلرهای خود را نوشته و ترجمه و اشکالزدایی و در نهایت پیش از ذخیره کردن آن در حافظه میکروکنترلر، اجرای آن را شبیه سازی کنید. در این ضمیمه با نحوه ایجاد پروژه های  $\mu$ Vision و کار با آنها آشنا خواهیم شد.

# نصب Wision

از لوح فشرده ضمیمه کتاب، فایل موجود در مسیر Keil/Setup/Setup.exe/... را اجرا کنید. در حین نصب، مقصد ایجاد  $\mu$ Vision را اتخاب کنید. پس از اتمام نصب  $\mu$ Vision نصب، مقصد ایجاد کنید. پس از اتمام نصب  $\mu$ Vision به نام در این شاخه ای به نام کنید به نام در این شاخه، یک شاخه جدید به نام  $\mu$ Vision بروژه های خود را از این پس در آن ذخیره کنید.

با اتمام نصب، یک shortcut روی desktop کامپیوتر شما ایجاد می شود که با اجرای آن وارد محیط  $\mu Vision$  خواهید شد (این کار با اجرای فایل  $\mu Vision$  خواهید شد (این کار با اجرای فایل  $\mu Vision$ 


# ایجاد یک پروژه جدید

برای نوشتن هر برنامه، باید از یک پروژه (project) استفاده کنید (البته یک پروژه می تواند شامل بیش از یک فایل برنامه نیز باشد).

برای ایجاد یک پروژه جدید، ابتدا یک شاخه جدید (مثلاً به نام Test) در شاخه درای ایجاد یک پروژه جدید، ابتدا یک شاخه C:\Keil\Myprojects

وارد محیط Vision شوید و از منوی project گزینه ... New Project را انتخاب کنید. در اینجا باید محیط vision شوید و از منوی بروژه خصود (کسه پسسوند uv2 دارد) را وارد کنید. مسسیر باید نسام فایسل پیکربندی پسروژه خصود (کسه پسسوند Test.uv2) را انتخاب و نام فایل پروژه را Test.uv2 وارد نمایید.

در مرحله بعد باید از بین محصولات متنوع خانواده ۸۰۵۱، یکی را به عنوان میکروکنترلر مقصد انتخاب کنید. از خانواده Atmel، میکروکنترلر 89C51 را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید. در هر مرحله از کار با پروژه می توانید با انتخاب گزینه Project\Select Device for Target(Target گزینه 1) میکروکنترلر انتخاب شده را تغییر دهید.



#### ایجاد فایل حاوی برنامه:



از منوی File گزینه New را انتخاب کنید. با این کار یک فایل متنی در محیط ویرایشگر Vision باز می شود که می توانید برنامه پاز می اسمبلی خود را در آن وارد کنید. پس از نوشتن برنامه با انتخاب گزینه File\Save فایل مذکور را در شاخه پروژه جاری با پسوند مناسب (c. برای برنامه های C51 و asm یا src. برای فایلهای اسمبلی) ذخیره کنید.

در مرحله بعد باید فایل برنامه خود را به پروژه اضافه کنید. در پنجره project که شکل آن را در مقابل می بینید، روی Source Group 1 کلیک راست و گزینه 'Add Files to Group 'Source Group 1 را انتخاب کنید .فایل برنامه خود را انتخاب و با فشردن دکمه Add، آن را به پروژه خود اضافه کنید و با فشردن کلید Close ینجره فوق را ببندید.

برای استفاده از کامپایلر C51 علاوه بر فایـل برنامـه، بایـد فایـل STARTUP.A51 را نیـز از مسـیر C:\Keil\C51\LIB

#### ترجمه پروژه

اکنون پروژه شما آماده ترجمه است. برای اینکه کامپایلر C51 بعد از ترجمه برنامه شما یک فایل hex قابل ذخیره در حافظه میکروکنترلر ایجاد کند، در پنجره project روی Target1 کلیک کنید. گزینه 'Output گزینه 'Project\Options for Target1 را انتخاب و از سربرگ output گزینه 'HEX File را علامت بزنید و OK را فشار دهید.

ضمیمه د – جواد راستی

٣

برای ترجمه برنامه، گزینه Target Build را انتخاب کنید (یا کلید F7 را فشار دهید). با این کار برنامه شما ترجمه می شود و نتیجه آن در پنجره Output که شکل آن را در زیر می بینید، نمایش داده می شود. چنانچه پنجره Output را انتخاب کنید.

```
Build target 'Target 1'
compiling Test.c...
linking...
"Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

چنانچه در برنامه شما خطاهایی وجود داشته باشد، کامپایلر آنها را در قالب error (خطاهای مهم) و warning (هشدار) در همین پنجره به شما تذکر می دهد. با کلیک روی هر خطا، خطی از برنامه که خطای مذکور در آن رخ داده است نمایش داده می شود.

پس از ترجمه موفقیت آمیز برنامه، فایلی به نام Test.hex در شاخه پروژه ایجاد می شود که قابل ذخیره در حافظه میکروکنترلر است.

### شبیه سازی اجرای برنامه:

یک ابزار جالب که در Wision ارایه شده است، قابلیت شبیه سازی اجرای برنامه بدون نیاز به سخت افزار است.

پس از ترجمه موفقیت آمیز برنامه، از منوی Debug Session گزینه Start/Stop Debug Session را انتخاب کنید. با این کار وارد محیط Debug می شوید که قابلیت شبیه سازی اجرای برنامه و نیز اجرای مرحله به مرحله برنامه را به شما می دهد (برای بازگشت به محیط عادی نیز باید از همین گزینه استفاده کنید).

گزینه های مختلف منوی Debug عبارتند از:

(F5) Go: با انتخاب این گزینه برنامه تا انتها اجرا خواهد شد.

Esc) Stop Running: با انتخاب این گزینه اجرای برنامه متوقف خواهد شد.

Step Over : با انتخاب این گزینه برنامه خط به خط اجرا خواهد شد.

Step (F11): با انتخاب این گزینه برنامه خط به خط اجرا خواهد شد. تفاوت آن با حالت قبل در این است که با انتخاب این گزینه می توانید وارد بدنه توابع شوید و اجرای برنامه در آنجا نیز پیگیری کنید.

مشغول اجرای مرحله به مرحله آن هستیم تا انتها اجرا شده و کنترل به برنامه اصلی باز می گردد. مشغول اجرای مرحله به مرحله آن هستیم تا انتها اجرا شده و کنترل به برنامه اصلی باز می گردد. (Ctrl+F10) Run to Cursor Line) : با انتخاب این گزینه، تمام دستورات مابین نقطه کنترل فعلی و جایی که مکان نما را در آن نقطه قرار داده ایم، یکجا اجرا می شود.


نقاط توقف (Break points): گاهی نیازی نیست که کل برنامه خط به خط اجرا شود؛ بلکه تنها در قسمتی از آن باید این کار انجام شود. برای این کار مکان نما را در ابتدای قسمت مورد نظر قرار در قسمتی از آن باید این کار انجام شود. برای این کار مکان نما را در ابتدای قسمت مورد نظر قرات دهید و گزینه Go تمام دستورات دهید و گزینه Go تمام دستورات قبلی اجرا می شوند و کنترل بر سر خط مورد نظر توقف می کند. از این پس می توانید برنامه را خط به خط اجرا کنید.

#### مشاهده نتایج اجرای برنامه:


بدیهی است که اجرای خط به خط برنامه هنگامی مفید است که بتوانیم اثر اجرای دستورات روی متغیرها یا اجزا داخلی میکروکنترلر را مشاهده کنیم. µVision این ابزار را در اختیار شما قرار می دهد.

پس از ورود به محیط Debug، در سربرگ Regs از پنجره Project می توانید محتویات تعدادی از ثباتهای داخلی ۸۰۵۱ را مشاهده کنید.

یک ابزار بسیار مفید منوی Peripherals است که می توانید از گزینه های آن برای مشاهده اجرای دستورات برنامه خود استفاده کنید:



**گزینه I/O Ports**: برای مشاهده مقدار و دستکاری پورتهای ورودی خروجی به کار می رود.




توجه کنید که Pins عددی که از داخل به پورت P1 ارسال شده و Pins عددی که از خارج میکروکنترلر به پینهای آن متصل است را نشان می دهد (به ساختار پینهای ۸۰۵۱ که در فصل  $^{8}$ گفته شد، مراجعه کنید).

گزینه Serial : برای مشاهده و دستکاری تنظیمات پورت سریال به کار می رود.




گزینه Timers : برای مشاهده مقدار و دستکاری تایمرها به کار می رود.



گزینه Reset CPU: باعث شبیه سازی Reset : باعث شبیه سازی

#### ينجره Watch:

با استفاده از این پنجره می توانید مقدار متغیرهای برنامه یا ثباتهای ۸۰۵۱ را ملاحظه کنید. بـرای نمایش این پنجره گزینه View\Watch & Call Stack Window را انتخاب کنید.



پنجره Locals برای مشاهده مقدار متغیرهای محلی و پنجره های Watch برای مشاهده مقادیر متغیرهای دیگر یا ثباتهای داخلی ۸۰۵۱ است.

# ینجره Serial Window

با انتخاب View\Serial Window می توانید مقادیر خروجی از پورت سریال میکروکنترلر را مشاهده کنید.